



GWARANCJA DLA SZKIEŁ PYROBEL VISION LINE

Firma AGC Europe S.A/N.V. udziela gwarancji, na swoje szkła ognioochronne PYROBEL VISION LINE, wyprodukowane jako „cięte na wymiar” we własnych zakładach lub przez jednego z autoryzowanych dystrybutorów, pozostaną wolne od wad przed okres **5 (pięciu) lat** licząc od daty dostawy szkła. Wady powinny być rozpatrywane wyłącznie w odniesieniu do charakterystyki produktów opisanych w kartach danych produktów opublikowanych przez AGC Europe i obowiązujących w momencie dostawy.

Gwarancja traci ważność, jeśli produkty są przetwarzane, pakowane, przechowywane, transportowane, instalowane, umieszczane, użytkowane lub konserwowane w sposób, który nie jest w pełni zgodny zaleceniami opisanymi w INSTRUKCJI SZKLENIA opracowanej przez AGC Europe.

Ze względu na skład i naturalne właściwości pęczniących międzywarstw stosowanych do produkcji PYROBEL VISION, produkt może wykazywać drobne niedoskonałości i niewielkie zniekształcenia, które nie mają wpływu na ograniczenie widzenia przez produkt ani na jego ognioochronność i nie powinny być uważane za wadę. W celu przeprowadzenia kontroli szkła PYROBEL VISION LINE na żądanie, AGC Europe będzie postępować zgodnie z normą EN12543-6.

Z tego samego powodu odchylenie do 5% w zakresie przepuszczalności światła i matowienie nie jest uznawane za wadę.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w przemyśle szklarskim gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń szkła. Gwarancja nie obejmuje również wszelkich wad i związanych z nimi szkód, które ujawnią się po wygaśnięciu okresu gwarancji.

Gwarancja ma zastosowanie dopiero po tym, jak firma AGC Europe dokona oceny istnienia wad oraz, w ramach gwarancji, AGC Europe dostarczy bezpłatnie, w to samo miejsce dostawy, co pierwotna dostawa, w tej samej ilości i wymiarach, uszkodzony PYROBEL VISION LINE. **WSZELKIE INNE KOSZTY LUB SZKODY SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE Z GWARANCJI.**

Gwarancja odnosi się wyłącznie do szkła użytkowanego, transportowanego, przechowywanego i instalowanego zgodnie ze standardami obowiązującymi w przemyśle szklarskim, a w szczególności zgodnie z instrukcjami AGC Europe (patrz broszura PYROBEL i INSTRUKCJA SZKLENIA AGC Europe).

- ognioochronny element konstrukcyjny i jego umiejscowienie nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, wymogami lub zaleceniami AGC Europe;
- szkło zostało uszkodzone lub zmodyfikowane przez uderzenie, cięcie, piłowanie, obróbkę krawędzi, nakładanie folii lub lakierów przeciwsłonecznych, celowe lub przypadkowe niewłaściwe traktowanie, podczas transportu, przechowywania lub nieprawidłowej konserwacji lub wbrew zaleceniom AGC Europe;
- krawędzie szkła PYROBEL VISION LINE nie zostały uszczelnione w dniu montażu w ramie, warstwa silikonu nie dochodzi szczelnie do krawędzi szyby, m.in. w skosach;
- Zabezpieczenie krawędzi zostało zmienione lub usunięte;
- Krawędź przeszklenia miała kontakt z wodą, cieczą lub agresywnymi materiałami;
- Dopuszczono do stagnacji wody (kondensacji lub infiltracji) w ramie;
- Szkło zostało narażone na nadmierne naprężenia lub temperatury, np. przechowywanie w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła;
- szkło zostało wystawione na działanie temperatury powyżej 50 ° C lub poniżej -40 ° C;
- Szklą do użytku wewnętrznego zostały wystawione na bezpośrednie działanie promieni UV.

Niniejsza gwarancja wyklucza wszelkie inne, domniemane lub zdefiniowane gwarancje. Wszelkie odstępowstwa, rozszerzenia, poprawki lub modyfikacje są ważne tylko na podstawie pisemnej dwustronnej i szczegółowej umowy.

Niniejsza gwarancja podlega prawu belgijskiemu lub prawu Republiki Czeskiej, w zależności od miejsca wytworzenia produktów.

-